



der Landkreis Bayreuth  
Vielfalt & Visionen



## **Asbesthaltige Bau- und Renovierungsabfälle**

Informationen zur  
Wertstoff- und Abfallentsorgung  
im Landkreis Bayreuth

Stand: Dezember 2015





## Beispiele

Asbestplatten  
Asbestzement  
Blumenkasten (asbesthaltig)  
Eternitplatten  
Hartasbest  
Spritzasbest  
Weichasbest

Nachtspeicherheizgeräte  
⇒ Infolyer "Nachtspeicher-  
heizgeräte"



## Negativliste

Dachpappe  
Dämmmaterial  
Gipsplatten  
Putz  
  
⇒ **siehe Abfall-ABC im  
Internet**

## Sicherheitsvorkehrungen

Die Entsorgung von Erzeugnissen aus Asbestzement darf bei geringem Umfang auch von Privatpersonen durchgeführt werden. Dabei müssen folgende Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden:

- Benutzen Sie geeignete Schutzausrüstung (Schutzbekleidung, Atemschutzmaske)!
- Asbestzementprodukte feucht halten; nicht zerschneiden, brechen oder schleifen; nicht mit Hochdruckreinigungsgeräten oder Drahtbürsten bearbeiten; nicht über Schuttrutschen befördern; in staubdichten gekennzeichneten Kunststoffsäcken transportieren.

## **Beachten Sie bitte:**

Der korrekte Entsorgungsweg richtet sich bei asbesthaltigen Bau- und Renovierungsabfällen nach deren Eigenschaft.

Erzeugnisse mit Weichasbest müssen grundsätzlich über eine Fachfirma entsorgt werden.

Asbestzement, wie Eternitplatten oder asbesthaltige Blumenkästen, können zudem auch von Privatpersonen auf der Reststoffdeponie Heinersgrund abgegeben werden. Dabei bitte die Sicherheitsbestimmungen zur Entsorgung von Asbest beachten und die Anlieferung vorher telefonisch ankündigen.


## **Weitere Informationen:**

Da von Asbest Gesundheitsgefahren ausgehen können, sind bei der Entsorgung besondere Sicherheitsvorkehrungen (siehe vorherige Seite) zu treffen. Ansonsten können winzige Asbestfasern eingeatmet werden und zu unheilbaren Krankheiten (Asbestose, Lungenkrebs) führen.

Bei der Anlieferung an der Reststoffdeponie Heinersgrund müssen die Annahmebedingungen beachtet werden (siehe beiliegendes Infoblatt der Stadt Bayreuth).

### **Kontakt:**

Landratsamt Bayreuth - Abfallwirtschaft

 [www.landkreis-bayreuth.de/abfall](http://www.landkreis-bayreuth.de/abfall)

 0921 / 728 282

# Abgabestellen

- **Reststoffdeponie Heinersgrund**

Ramsenthal, 95463 Bindlach, Tel. 0921-25 1848  
(Verwaltung: Stadt Bayreuth, Herr Gras)

Öffnungszeiten: Mo 7-15, Mi 7-12, Fr 7-15 Uhr

Letzte Anlieferung bis 30 min vor Schließung.

**Beachten Sie bitte:**

Telefonische Ankündigung der Anlieferung ist erforderlich!

- **Abbruchunternehmen (Asbestabbruch):** siehe Branchenverzeichnis

## Weitere Informationen zu Asbest

- Regierung von Oberfranken, Gewerbeaufsichtsamt, Tel. 09561-74190 (Arbeitsschutz bei Asbestentsorgung),
- Berufsgenossenschaft Bau, Nürnberg, technischer Aufsichtsdienst, Tel. 0911-68030 (Arbeitssicherheit bei Asbestentsorgung),
- LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH, Tel. 0911-6555440 (Informationen über Asbestmessungen in Privathaushalten),
- [www.abfallratgeber-bayern.de](http://www.abfallratgeber-bayern.de).