

Anlage 1 zum Überwachungsprogramm des Landratsamts Bayreuth für den Bereich Immissionsschutz

Name / Firma	Standort	Straße / Ortsteil	Anlage in der Anlage nach Art. 3 Nr. 3 der IE-RL durchgeführte, unterschiedliche Tätigkeiten	Nr. Anhang I IE-RL in der Anlage durchgeführte Tätigkeiten	Nr. 4. BImSchV	Überwachung der Einleitung durch das Wasserwirtschaftsamt	Überwachungs- turnus Monate	Nächster Über- wachungstermin spätestens
Holleis GmbH Tankschutz	95463 Bindlach	Lehengraben 24	Abfallbehandlung Ölröhre	5.1.j	8.11.1.1	nein	36	09.2027
			Abfalllagerung	5.5	8.12.1.1	nein	36	09.2027
Kennametal Produktions GmbH & Co. KG	95490 Mistelgau	Eckersdorfer Str. 10	Herstellung von Wolframcarbid	4.2.e	4.1.16	nein	36	09.2027
KSB SE & Co. KGaA	91257 Pegnitz	Bahnhofplatz 1	Eisen- und Stahlgießerei	2.4	3.7.1	nein	24	11.2027
Meyer GbR, Andreas und Christine Meyer	91257 Pegnitz	Zips 1, OT Zips	Anlage zur Aufzucht und Haltung von gemischten Tierbeständen (Mastschweine, Sauen und Ferkel)	6.6.b	7.1.11.1	nein	36	endgültige Betriebs- einstellung
Trompeter Guss GmbH & Co. KG	95463 Bindlach	St.-Georgen-Str. 14	Eisengießerei	2.4	3.7.1	nein	24	11.2027
Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG	95463 Bindlach	Goldkronacher Str. 34	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	5.5	8.12.1.1	nein	36	10.2026
	95463 Bindlach	Im Letterer 2	Abfalllagerung, Wertstoffsortierung	5.5	8.12.1.1	nein	36	
	95463 Bindlach	Lehengraben 24	Abfallbehandlungsanlage	5.1.j	8.11.1.1	ja	36	10.2026